

2월의 서비스 개선 엄지척!

스피드백 VOC결과는
큐알코드 스캔으로 확인!



2층 로비 배너고정대로 깔끔하게


<개선 전>



<개선 후>



<화장실매트설치> <트렌치커버수리> <헬스부품교체>



<화장실디퓨저> <스피커교체> <미끄럼방지> <탁구대수리>

